

Μετατροπή από USB σε Serial με 4 κινήσεις.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Σκανάρετε το barcode που είναι κάτω από την βάση του barcode.
2. Σκανάρετε το παρακάτω:



3. Σκανάρετε το παρακάτω:



9600

4. Και τέλος το παρακάτω:



None Parity /8 Data Bits/1 Stop Bit (default)